


CO13311 - MODULO FORNO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje

decibal® móveis


Produto Montado
Producto final
Assembled




01°



CR 01 UNI
P1 06 UNI




C2 06 UNI



02°


P8 04 UNI
PE 04 UNI



03°


C2 14 UNI
B 08 UNI
P1 04 UNI
Ct4 02 UNI
Ct1 05 UNI

P12 05 UNI




04°

C2 12 UNI



05°

P7 05 UNI



CO13311 - MODULO FORNO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje



decibal®
móveis

06°



P7
05 UNI


P12
02 UNI



07°




P7
12 UNI



10°

COSTA/REVÉS/BACK





08°



P7
02 UNI

P12
03 UNI




09°




C3
04 UNI

P7
02 UNI



13°

P5
04 UNI



CO13311 - MODULO FORNO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje


decibal®
móveis

11º

Pr1
50 UNI



COSTA/REVÉS/BACK



12º



PESO SUPORTADO DISTRIBUÍDO.
PESO SOPORTADO DISTRIBUIDO.
DISTRIBUTED SUPPORTED WEIGHT.



Fixação na parede.
Fijación en la pared.
Fixing on the wall.

S5
02 UNI

P9
02 UNI

P12
04 UNI

B8
02 UNI



13º



PX
01 UNI


CR1
01 UNI

Pr1
08 UNI

P7
03 UNI

P1
12 UNI


BT
02 UNI





ATENÇÃO!!!! montadores e consumidores
* Ajustar o torque da parafusadeira para não danificar as peças escareando o parafuso *
ATENCIÓN!!!! montadores e consumidores
* Ajuste el torque del destornillador para no dañar las piezas avallanando el tornillo *
ATTENTION!!!! assemblers and consumers
* Adjust the torque of the screwdriver so as not to damage the parts by countersinking the screw

14°

decibal[®] móve



Escala (N/A)		LEGENDA	
	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.
PX	PUXADOR/PEGADOR/HANDLE PUX LISBOA 128MM 	13414	04
PE	 PÉ/PATA/FOOT (170MM)	12003	04
CR	PAR CORREDEIÇA TElescÓPICA BALL BEARING SLIDES CORREDERAS TELESCÓPICAS 	350MM 1 EST	01





www.decibal.com.br

CO13311 - MODULO FORNO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje



Escala (1:1) LEGENDA	Ferragens/ Herrajes/ Hardware DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.	Escala (N/A) LEGENDA	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.
P1	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 3X12	01328	28	CL	 COLA/PEGAMENTO/GLUE	01213	01
P5	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 4X25	01317	04	ET	 ETIQUETA LOGO DECIBAL/LABEL DECIBAL	01312	01
P7	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 4X45	01318	29	B8	 BUCHA/BUJE/BUCHING (8mm)	01311	02
P8	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 5X45	01320	04	PU	 PARAFUSO UNIÃO/UNIÓN DETORNILLO /SCREW UNION	01495	02
P9	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 6X50	03827	02	S5	 SUPORTE AÉREO/APOYO AÉREO/AIR SUPPORT	03828	02
P12	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 3,5X13	09927	38	Ct1	 CANTONEIRA/PIEZA L/SHEET	03077	05
C2	 CAVILHA/TARUGO/DOWEL 6X30 MM	01211	34	Ct4	 CANTONEIRA/PIEZA L/SHEET	03110	02
C3	 CAVILHA/TARUGO/DOWEL 6X50 MM	01212	04	PI	 PISTÃO GÁS / PISTÓN DE GAS / GAS PISTON	03911 60N	02
PR1	 PREGO/CLAVO/NAIL 10X10	01330	58	BT	 BATENTE/BATIENTE DE SILICONA/SILICONE STOP 8MM	02921	08
B	 BUCHA/BUJE/BUCHING	02734	08	AD	 ADESIVO/ADHESIVO/ADHESIVE	15mm	20
				DC	 DOBRADIÇA/BISAGRA/HINGD 26MM RETA CALÇO 1MM	13593 (RETA)	06

